

技术要求:

1表面应光洁,无拉伤,变形等外观缺陷:

2使用温度范围: -40° 到 $+125^{\circ}$


3供应商每批次需提交(方形或圆形)橡胶块最小值 $25*25*15$,邵氏硬度: $40 \pm 2^{\circ}$,每批次橡胶成品提交一整模

技术要求:

1表面应光洁，无拉伤，变形等外观缺陷：

2使用温度范围: -40° 到 $+125^{\circ}$

3供应商每批次需提交（方形或圆形）橡胶块最小值25*25*15，邵氏硬度： $40\pm 2^\circ$ ，每批次橡胶成品提交一整模

	姓名	日期	材料 硅胶		数量	1	第一角法 
设计					比例	1:1	
校对					重量		
审核			客户		零件名称		
会签			版本		零件型号		7165-0797
批准			尺寸	A4	零件号		